

通学路危険箇所図（湖北中学校）



□通学路の状況

- ・自転車道が未整備であり、通行が危険な状態にある。

□対策内容

県：現在、事業化に向けて検討を進めています。