

通学路危険箇所図(古志原小学校①)



□通学路の状況

登校時間帯、スピードを出して通行する車が多い。

□対策内容

(島根県)

ゼブラ帯の引き直しを実施します。

(松江警察署)

薄くなっている横断歩道の予告標示の補修を警察本部に依頼しました。