


## 通学路危険箇所図(古志原小学校②)



### □通学路の状況

児童の通学路であるが、交差点部分は車の往来が多く危険である。

### □対策内容

(松江市)

交差点部にカラー舗装および交差点を示す「T」文字を新設します。併せて外側線の引き直しを行います。ハンプについては、交差点がカーブであり危険であるため、設置できません。