

## 通学路危険箇所図（古志原小学校）

### 【箇所①】

#### □通学路の状況

- ・車両が見えにくい。
- ・速度の速い車がある。

#### □対策内容

警：押しボタン信号機の設置については警察本部と検討中。  
県：カラー舗装等の対策は経過観察。

### 箇所①



### 箇所④

### 【箇所④】

#### □通学路の状況

- ・フェンスの老朽化。
- ・歩道の陥没、狭い箇所がある。

#### □対策内容

市：フェンスは点検を実施し、必要に応じて応急処置を行う。  
歩道改良工事の影響範囲となるため、工事に合わせてフェンスに布設替えを行います  
R2年度から歩道の改良工事を実施しました。