

通学路危険箇所図（古志原小学校）

【箇所③】

□通学路の状況

- ・速度の速い車がある。

□対策内容

市：歩道整備に向けて検討する。

白線の引き直しとブルーライン引きを行う予定。
R4年度に配水施設を撤去、R5年度に歩道を設置する予定です。それまでの間の対策として、カーブの外側にラバーポールを設置しました。

【箇所②】

□通学路の状況

- ・幅員が狭い。

□対策内容

市：歩道整備に向けて検討する。

白線の引き直しとブルーライン引きを行う予定。

グリーンベルトの設置及び歩道を新設しています。R4年度に配水施設を撤去、R5年度に歩道を設置する予定です。

警：横断歩道標示、標識を補修予定。

箇所③



箇所②

