

通学路危険箇所図（古志原小学校）



箇所①

□通学路の状況(箇所①)

・路上駐車が多く。児童が車道を歩かないといけず危険である。

□対策内容

警：路上駐車については、近隣企業に改善を求めました。速度規制は現時点では困難です。

市：警察のパトロール状況により、対応を検討します。

□通学路の状況（箇所②）

・道幅が狭く、通学時の交通量が多く。危険である。

□対策内容

警：スクールゾーン標示については、設置予定です。

市：団地造成事業が完了後の交通状況により対応を検討いたします。



箇所②