


通学路危険箇所図（美保関小学校）



□通学路の状況

- ・カーブ近くに横断歩道があり、通行する車から横断歩道が見えにくい。
- ・横断歩道を渡る児童が危険を感じている。

□対策内容

県：横断歩道の前には、横断歩道を示す指示標識(△)及び路面標示(◇)が設置してあります。「減速、通学路、横断者あり」等の注意喚起看板の設置は交対協で取り組みをお願いします。また横断旗設置などの取り組みも横断時の安全確保に有効と思われます。

警：標識の角度調整を検討します。

