

通学路危険箇所図（大庭小学校）

□通学路の状況（箇所①）

- ・道幅が狭く、歩道が片側にしかない。

□対策内容

警：見通しが悪いうえ、たまり場や照明もなく、横断歩道は設置できません。

県：道路改良事業に着手しておりますが、当該区間については用地交渉中です。

□通学路の状況（箇所②）

- ・道幅が狭く、視界が悪い。

□対策内容

警：「スクールゾーン」表示の新設をします。

市：黒田畦学校線から上って市道空ノ原3号線との交差点の箇所に停止指導線の設置を検討します。

国土地理院 使用承認(平28情使、第854号)



箇所①



箇所②

