

通学路危険箇所図（大庭小学校）



□通学路の状況

- ・交通が多く、路側帯が狭い。

□対策内容

県：バイパス整備により、交通量の減少を見込んでいる。路側帯については白線の引き直しを行う予定。