

通学路危険箇所図(島根小学校)



□通学路の状況

車のスピードが出る場所であるとともに、道路が曲線になっており車にとって見通しが利きにくい。児童は、短い距離ではあるが、狭い路側帯をバス停まで歩いている。

□対策内容

(島根県)

外側線の引き直し、減速マークの設置、歩行者通行帯を明示する路面標示などを実施します。