

通学路危険箇所図（宍道小学校）①

□通学路の状況

・54号線から速度を落とさずに曲がってくる自動車があり危険。

□対策内容

警：横断歩道の標識・標示の補修をします。

国：看板移設等の状況を踏まえ、対応を検討します。



国土地理院 使用承認(平28情使、第854号)



