

# 通学路危険箇所図（宍道小学校・宍道中学校）

## 【箇所②】

### □通学路の状況

・歩道が左側にあり、駐輪場に入る生徒と後ろからくる自動車が交差する。

### □対策内容

市：現在改良の計画を進めています。  
道路改良工事を行い、左側にあった歩道を右側に変更しました。

箇所②



国土地理院 使用承認(平26情使、第479号)

## 【箇所①】

### □通学路の状況

・交通量が多い。  
・横断歩道がない。

### □対策内容

市：対応について検討する。

宍道中学校までの道路改良工事にて改善を図りました。

警：中学校前の道路改良工事が行われる予定のため、工事完了後に設置位置も含め、検討する。

箇所①

