


通学路危険箇所図（玉湯小学校）



□通学路の状況

- ・道路幅が狭く、歩道もないので危険である。
- ・外側線を設ける、あるいは通学路・徐行の表示等の交通対策を講じてほしい。

□対策内容

市：道幅が狭いため、外側線を引くことは困難です。安全に注意して通行してください。