

# 通学路危険箇所図(内中原小学校③)



## □通学路の状況

道路が狭い上に電柱があり、車が通る際に横断する児童が危険である。

## □対策内容

(島根県)

歩車道の境界を明確にするため、外側線の設置を行います。