

通学路危険箇所図（内中原小学校）①

□通学路の状況

- ・城西通りへの抜け道。
- ・高速車両が通る。

□対策内容

警：「30」の路面標示を施工します。

市：歩道がない箇所について、舗装改良に合わせて外側線の引き直しを行い、片側の路側帯を広げることを検討しましたが、総合的に判断して変更なしとしました。

