


通学路危険箇所図（内中原小学校）②



□通学路の状況
・危険旗と簡易ロープはあるが、足を滑らせて落ちる危険性がある。道も傾いている。

□対策内容
市：市道になっている部分については護岸調査をして、落下防止柵の設置を検討します。

