

通学路危険箇所図（内中原小学校）



箇所①

□通学路の状況（箇所①）

- ・設置済みのポールが抜ける。
- ・路肩が落下しないように転落防止柵を設置して欲しい。

□対策内容

市：令和元年度に路肩ポールの修繕を実施しました。なお、既存の街灯は自治会で設置されたものであるため、自治会でご対応をお願いします。



□通学路の状況（箇所②）

- ・横断歩道を渡る児童が南方面から来る車を確認しにくい。
- ・車両の減速をお願いしたい。

□対策内容

市：ポストコーンの設置を検討いたします。

警：横断歩道の前出しにはポストコーン等の横断待ちスペースの安全確保が必要であり、現時点では困難です。生活道路の速度規制は原則30キロ以上であり、速度の引き下げは困難です。



箇所②