

通学路危険箇所図（八雲小学校）

□通学路の状況

- ・歩道がなく危険である。

□対策内容

市：元田平原線の土砂流出対策の状況を見ながら、再度検討する。

