

通学路危険箇所図（八束学園）



□通学路の状況

・交通量も多く、スピードを出している車両がある。
歩道に車両が飛び込んでくる危険がある。

□対策内容

市：ガードレールの設置を検討いたします。なお、交差点内に歩車道境界ブロックが一部ない箇所がありましたので、令和元年度に設置いたしました。

警：警ら活動の強化・交通指導取締りを行います。
はみ出し禁止中央線の設置は、検討が必要です。

