

## 通学路危険箇所図(八束学園)



### □通学路の状況

バス通りであり、通勤する車が多く、横断が危険である。

### □対策内容

(松江市)

令和6年度に、横断歩道の待機場所付近において、通行車両の内回りを抑制し、歩行者と車両との区域を明確にするため、外側線の引き直しを実施します。

(島根県)

減速表示を検討します。横断歩道のたまり場設置については市道沿線であることから、島根県での設置は行いません。