

部門名	一般土木工事（小規模）
案件名	令和2年災第327号河川災害復旧工事
工期（始）	令和3年2月18日
工期（終）	令和3年6月28日
場所	八雲町
事業者名	(株)昌栄工業
代表者名	代表取締役 小川 昌紀
技術者役職	主任技術者
技術者名	加藤 慎一
工事概要	施工延長 L=30.0m コンクリートブロック積工 A=102.0m ²
表彰理由	本工事は、被災した護岸を復旧する工事であり、仮設道路、水替工が隣接農地の使用に影響を及ぼす工事であったが、現場条件を考慮した適正な施工と管理がなされ苦情等もなく竣工した。また、地域貢献を積極的に行い、関係者からの評価が高く、出来ばえも良好であり、全体として優良であった。



株式会社 昌栄工業
代表取締役 小川氏