

2023年7月8日からの大雨に係る市内の状況

【7/9 7:00現在】

※下線部は前回からの変更点

1. 被害状況

○人的被害

- ・なし

○住家被害

- ・床上浸水
- ・床下浸水

1件（対応済1件）

【宍道町宍道】

2件（対応済2件）

【鹿島町佐陀本郷、法吉町】

○非住家被害

- ・なし

○その他被害

- ・道路冠水、流水

15件（対応済15件）

【米子町、春日町、黒田町
秋鹿町、鹿島町上講武、
東奥谷町、乃白町、砂子町
東長江町、鹿島町手結、
鹿島町片匂、鹿島町佐陀本郷
朝酌町、宍道町宍道】

- ・倒木

5件（対応済5件）

【鹿島町上講武、鹿島町恵曇、
宍道町白石、宍道町上来待】

- ・法面崩落

15件（対応済15件）

【鹿島町上講武、鹿島町名分
八雲町東岩坂、大垣町、
上大野町、宍道町上来待、
下佐陀町、栄町、東長江町、
宍道町西来待、宍道町佐々布、
法吉町、西忌部町、秋鹿町、
国屋町】

- ・側溝詰まり

2件（対応済2件）

【山代町、宍道町白石】

- ・越水

1件（対応済1件）

【宍道町西来待】

- ・地面にひび

1件（対応済1件）

【国屋町】