

## 2023年7月8日からの大雨に係る市内の状況

【7/9 16:00現在】

※下線部は前回からの変更点

### 1. 被害状況

#### ○人的被害

- ・なし

#### ○住家被害

- ・~~床上浸水 1件（対応済1件）~~ ~~【宍道町宍道】~~

※床上ではなく床下だったため、訂正

- ・床下浸水 3件（対応済3件） **【鹿島町佐陀本郷、法吉町、宍道町宍道】**

#### ○非住家被害

- ・なし

#### ○その他被害

- ・道路冠水、流水 15件（対応済15件） **【米子町、春日町、黒田町、秋鹿町、鹿島町上講武、東奥谷町、乃白町、砂子町、東長江町、鹿島町手結、鹿島町片匂、鹿島町佐陀本郷、朝酌町、宍道町宍道】**

- ・倒木 5件（対応済5件） **【鹿島町上講武、鹿島町恵曇、宍道町白石、宍道町上来待】**

- ・法面崩落 20件（対応済20件） **【鹿島町上講武、鹿島町名分、八雲町東岩坂、大垣町、上大野町、宍道町上来待、下佐陀町、栄町、東長江町、宍道町西来待、宍道町佐々布、法吉町、西忌部町、秋鹿町、国屋町、島根町大芦、長見町、玉湯町大谷、西津田5丁目】**

- ・路肩崩れ 4件（対応済4件） **【八雲町日吉、八雲町平原、八雲町東岩坂、玉湯町大谷】**

- ・道路陥没 1件（対応済1件） **【大野町】**

<次項へ続く>

・ <u>看板倒れ</u>	<u>1件</u> (対応済 1件)	【 <u>島根町大芦</u> 】
・ 側溝詰まり	<u>3件</u> (対応済 <u>3件</u> )	【 <u>山代町、宍道町白石、宍道町宍道</u> 】
・ 越水	1件 (対応済 1件)	【 <u>宍道町西来待</u> 】
・ 地面にひび	1件 (対応済 1件)	【 <u>国屋町</u> 】