

## 2023年7月8日からの大雨に係る市内の状況

【7/10 13:00現在】

※下線部は前回からの変更点

### 1. 被害状況

#### ○人的被害

・なし

#### ○住家被害

・床下浸水 3件（対応済3件）

【鹿島町佐陀本郷、法吉町、  
宍道町宍道】

#### ○非住家被害

・なし

#### ○その他被害

・道路冠水、流水 15件（対応済15件）

【米子町、春日町、黒田町  
秋鹿町、鹿島町上講武、  
東奥谷町、乃白町、砂子町  
東長江町、鹿島町手結、  
鹿島町片匂、鹿島町佐陀本郷  
朝酌町、宍道町宍道】

・倒木 5件（対応済5件）

【鹿島町上講武、鹿島町恵曇、  
宍道町白石、宍道町上来待】

・法面崩落 25件（対応済25件）

【鹿島町上講武、鹿島町名分  
八雲町東岩坂、大垣町、  
上大野町、宍道町上来待、  
下佐陀町、栄町、東長江町、  
宍道町西来待、宍道町佐々布、  
法吉町、西忌部町、秋鹿町、  
国屋町、島根町大芦、長見町、  
玉湯町大谷、西津田5丁目、  
西浜佐陀、古曾志町、  
美保関町森山】

・路肩崩れ 4件（対応済4件）

【八雲町日吉、八雲町平原、  
八雲町東岩坂、玉湯町大谷】

・道路陥没 1件（対応済1件）

【大野町】

<次項へ続く>

・ 看板倒れ	1 件（対応済 1 件）	【島根町大芦】
・ 側溝詰まり	3 件（対応済 3 件）	【山代町、宍道町白石、宍道町宍道】
・ 越水	1 件（対応済 1 件）	【宍道町西来待】
・ 地面にひび	1 件（対応済 1 件）	【国屋町】
・ <u>河川護岸崩落</u>	<u>1 件（対応済 1 件）</u>	【 <u>八雲町東岩坂</u> 】
・ <u>落石</u>	<u>1 件（対応済 1 件）</u>	【 <u>浜佐田</u> 】
・ <u>雨漏り</u>	<u>1 件（対応済 1 件）</u>	【 <u>北田町</u> 】
・ <u>水道設備破損</u>	<u>1 件（対応済 1 件）</u>	【 <u>南田町</u> 】