

## 2023年7月8日からの大雨に係る市内の状況

【7/11 8:30現在】

※下線部は前回からの変更点

### 1. 被害状況

#### ○人的被害

・なし

#### ○住家被害

・床下浸水

3件（対応済3件）

【鹿島町佐陀本郷、法吉町、宍道町宍道】

#### ○非住家被害

・なし

#### ○その他被害

・道路冠水、流水

16件（対応済16件）

【米子町、春日町、黒田町、秋鹿町、鹿島町上講武、東奥谷町、乃白町、砂子町、東長江町、鹿島町手結、鹿島町片匂、鹿島町佐陀本郷、朝酌町、宍道町宍道、】

・倒木

7件（対応済7件）

【鹿島町上講武、鹿島町恵曇、宍道町白石、宍道町上来待、鹿島町佐陀本郷】

・法面崩落

30件（対応済30件）

【鹿島町上講武、鹿島町名分、八雲町東岩坂、大垣町、上大野町、宍道町上来待、下佐陀町、栄町、東長江町、宍道町西来待、宍道町佐々布、法吉町、西忌部町、秋鹿町、国屋町、島根町大芦、長海町、玉湯町大谷、西津田5丁目、西浜佐陀町、古曾志町、美保関町森山、西谷町、宍道町白石、大野町】

<次項へ続く>

・ <u>路肩崩落</u>	<u>5件</u> (対応済 <u>5件</u> )	【八雲町日吉、八雲町平原、八雲町東岩坂、玉湯町大谷、 <u>宍道町白石</u> 】
・ <u>路肩陥没</u>	<u>1件</u> (対応済 <u>1件</u> )	【 <u>西忌部町</u> 】
・ <u>道路崩落</u>	<u>1件</u> (対応済 <u>1件</u> )	【 <u>岡本町</u> 】
・ <u>道路陥没</u>	<u>2件</u> (対応済 <u>2件</u> )	【大野町、 <u>宍道町白石</u> 】
・ 看板倒れ	1件 (対応済 1件)	【島根町大芦】
・ 側溝詰まり	3件 (対応済 3件)	【山代町、宍道町白石、宍道町宍道】
・ 越水	1件 (対応済 1件)	【宍道町西来待】
・ 地面にひび	1件 (対応済 1件)	【国屋町】
・ 河川護岸崩落	1件 (対応済 1件)	【八雲町東岩坂】
・ 落石	<u>2件</u> (対応済 <u>2件</u> )	【浜佐田町、 <u>宍道町白石</u> 】
・ 雨漏り	1件 (対応済 1件)	【北田町】
・ 水道設備破損	1件 (対応済 1件)	【南田町】
・ <u>土砂流出</u>	<u>2件</u> (対応済 <u>2件</u> )	【 <u>鹿島町上講武</u> 、 <u>菅田町</u> 】