

## 2023年7月8日からの大雨に係る市内の状況

【7/12 8:30現在】

※下線部は前回からの変更点

### 1. 被害状況

#### ○人的被害

・なし

#### ○住家被害

・床下浸水

2件（対応済2件）

【鹿島町佐陀本郷、  
宍道町宍道】

※床下浸水ではなかったため、1件減（道路冠水1件増）

#### ○非住家被害

・なし

#### ○その他被害

・道路冠水、流水

17件（対応済17件）

【米子町、春日町、黒田町  
秋鹿町、鹿島町上講武、  
東奥谷町、乃白町、砂子町  
東長江町、鹿島町手結、  
鹿島町片句、鹿島町佐陀本郷  
朝酌町、宍道町宍道、法吉町】

・倒木

8件（対応済8件）

【鹿島町上講武、鹿島町恵曇、  
宍道町白石、宍道町上来待、  
鹿島町佐陀本郷、鹿島町片句】

・法面崩落

31件（対応済31件）

【鹿島町上講武、鹿島町名分  
八雲町東岩坂、大垣町、  
上大野町、宍道町上来待、  
下佐陀町、栄町、東長江町、  
宍道町西来待、宍道町佐々布、  
法吉町、西忌部町、秋鹿町、  
国屋町、島根町大芦、長海町、  
玉湯町大谷、西津田5丁目、  
西浜佐陀町、古曾志町、  
美保関町森山、西谷町、  
宍道町白石、大野町】

<次項へ続く>

・ 路肩崩落	5 件 (対応済 5 件)	【八雲町日吉、八雲町平原、八雲町東岩坂、玉湯町大谷、宍道町白石】
・ 路肩陥没	1 件 (対応済 1 件)	【西忌部町】
・ <u>路肩にひび</u>	<u>1 件 (対応済 1 件)</u>	【 <u>宍道町佐々布</u> 】
・ 道路崩落	1 件 (対応済 1 件)	【岡本町】
・ 道路陥没	2 件 (対応済 2 件)	【大野町、宍道町白石】
・ 看板倒れ	1 件 (対応済 1 件)	【島根町大芦】
・ 側溝詰まり	3 件 (対応済 3 件)	【山代町、宍道町白石、宍道町宍道】
・ 溢水	<u>2 件 (対応済 2 件)</u>	【宍道町西来待、 <u>鹿島町手結</u> 】
・ 地面にひび	1 件 (対応済 1 件)	【国屋町】
・ 河川護岸崩落	1 件 (対応済 1 件)	【八雲町東岩坂】
・ 落石	2 件 (対応済 2 件)	【浜佐田町、宍道町白石】
・ 雨漏り	<u>2 件 (対応済 2 件)</u>	【北田町、 <u>北堀町</u> 】
・ 水道設備破損	1 件 (対応済 1 件)	【南田町】
・ 土砂流出	2 件 (対応済 2 件)	【鹿島町上講武、菅田町】