

## 2023年7月8日からの大雨に係る市内の状況

【7/14 8:30現在】

※下線部は前回からの変更点

### 1. 被害状況

#### ○人的被害

・なし

#### ○住家被害

・床下浸水

2件（対応済2件）

【鹿島町佐陀本郷、  
宍道町宍道】

#### ○非住家被害

・なし

#### ○その他被害

・道路冠水、流水

17件（対応済17件）

【米子町、春日町、黒田町  
秋鹿町、鹿島町上講武、  
東奥谷町、乃白町、砂子町  
東長江町、鹿島町手結、  
鹿島町片匂、鹿島町佐陀本郷  
朝酌町、宍道町宍道、法吉町】

・倒木

9件（対応済9件）

【鹿島町上講武、鹿島町恵曇、  
宍道町白石、宍道町上来待、  
鹿島町佐陀本郷、鹿島町片匂、  
荘成町】

・法面崩落

36件（対応済36件）

【鹿島町上講武、鹿島町名分  
八雲町東岩坂、大垣町、  
上大野町、下佐陀町、栄町、  
東長江町、宍道町西来待、  
宍道町佐々布、法吉町、  
西忌部町、秋鹿町、国屋町、  
島根町大芦、長海町、  
玉湯町大谷、西津田5丁目、  
西浜佐陀町、古曾志町、  
美保関町森山、西谷町、  
宍道町白石、大野町、岡本町、  
上東川津町】

<次項へ続く>

・路肩崩落	7件（対応済7件）	【八雲町日吉、八雲町平原、八雲町東岩坂、玉湯町大谷、宍道町白石、秋鹿町、大垣町】
・路肩陥没	1件（対応済1件）	【西忌部町】
・路肩にひび	1件（対応済1件）	【宍道町佐々布】
・道路崩落	1件（対応済1件）	【岡本町】
・道路陥没	2件（対応済2件）	【大野町、宍道町白石】
・看板倒れ	1件（対応済1件）	【島根町大芦】
・側溝詰まり	3件（対応済3件）	【山代町、宍道町白石、宍道町宍道】
・溢水	<u>3件</u> （対応済 <u>3件</u> ）	【宍道町西来待、鹿島町手結、 <u>東持田町</u> 】
・地面にひび	1件（対応済1件）	【国屋町】
・河川護岸崩落	1件（対応済1件）	【八雲町東岩坂】
・落石	3件（対応済3件）	【浜佐田町、宍道町白石、岡本町】
・雨漏り	3件（対応済3件）	【北田町、北堀町、宍道町上来待】
・水道設備破損	1件（対応済1件）	【南田町】
・土砂流出	<u>3件</u> （対応済 <u>3件</u> ）	【鹿島町上講武、菅田町、 <u>玉湯町玉造</u> 】
・河川土砂堆積	1件（対応済1件）	【川原町】
・ <u>暗渠破損</u>	<u>1件</u> （対応済 <u>1件</u> ）	【 <u>玉湯町大谷</u> 】