

2024年6月22日からの大雨に係る市内の状況

【6/24 12:00現在】

※下線部は前回からの変更点

1. 被害状況

○人的被害

・なし

○住家被害

・床下浸水 2件（対応済2件） 【鹿島町佐陀本郷（2）】

○非住家被害

・なし

○その他被害

・倒木	<u>4件（対応済4件）</u>	【 <u>殿町（松江城）、宍道町佐々布（2）、美保関町笠浦</u> 】
・落石	1件（対応済1件）	【 <u>鹿島町手結</u> 】
・河川の溢水	1件（対応済1件）	【 <u>鹿島町佐陀本郷</u> 】
・法面崩落	<u>1件（対応済1件）</u>	【 <u>宍道町西来待</u> 】
・路肩崩落	<u>1件（対応済1件）</u>	【 <u>八雲町熊野</u> 】