

2024年7月9日からの大雨に係る市内の状況

【7/12 6:00現在】

※下線部は前回からの変更点

1. 被害状況

○人的被害

・なし

○住家被害

・床上浸水 4棟【比津町、黒田町(2)、東奥谷町】・床下浸水 13棟

【黒田町、東奥谷町(2)、

玉湯町湯町(5)、鹿島町名分、東長江町、
春日町、朝酌町、砂子町】

○非住家被害

・なし

○その他被害

・道路冠水 34件

【玉湯町玉造、島根町大芦、東奥谷町、
黒田町(5)、比津町(2)、
八束町二子、鹿島町上講武、
八束町亀尻、玉湯町布志名、
鹿島町恵曇(2)、八雲町熊野(2)、
東出雲町錦新町(2)、東出雲町出雲郷、
宍道町東来待(3)、宍道町白石、
玉湯町湯町(2)、下東川津(2)、
古志町、八束町波入、東出雲町意宇東、
東出雲町揖屋、宍道町宍道】

・河川溢水 9件

【鹿島町佐陀本郷、比津町、
美保関町北浦、鹿島町北講武(2)、
八雲町西岩坂、川原町、宍道町佐々布、
鹿島町上講武】・その他溢水 17件【鹿島町佐陀本郷(3)、鹿島町上講武、
島根町野波、東出雲町意宇東、
東忌部町、宍道町佐々布(2)、
玉湯町玉造(3)、秋鹿町、
宍道町上来待、宍道町東来待、

・ 法面崩落	<u>56</u> 件	【 <u>東出雲町須田、鹿島町御津</u> 】 【玉湯町林（4）、東出雲町揖屋（2）、比津町（2）、矢田町、山代町、岡本町、上大野町（2）、鹿島町片句、美保関町諸喰、美保関町菅浦東忌部町（2）、東出雲町春日（2）、東出雲町上意東（2）、宍道町西来待、朝酌町（4）、玉湯町湯町、鹿島町上講武（2）、佐草町、東長江町、玉湯町玉造（2）、玉湯町大谷（3）、八雲町東岩坂、島根町大芦（2）、秋鹿町、宍道町白石、宍道町佐々布（3）、宍道町東来待、東持田町（4）、上本庄町、宍道町上来待、 <u>鹿島町佐陀宮内、鹿島町佐陀本郷、西川津町、宍道町伊志見</u> 】
・ 倒木	6 件	【八雲町日吉、西忌部町、八雲町熊野、鹿島町佐陀宮内、秋鹿町、宍道町西来待】
・ その他浸水	3 件	【東出雲町春日、東出雲町須田、玉湯町湯町】
・ 土砂流出	<u>28</u> 件	【東長江町、玉湯町林、美保関町諸喰、菅田町、鹿島町恵曇（2）、朝酌町（2）、法吉町、鹿島町上講武（3）、黒田町、玉湯町湯町、八雲町西岩坂（2）、島根町大芦（2）、島根町野波、玉湯町布志名、秋鹿町、 <u>鹿島町手結、鹿島町片句、宍道町白石、宍道町上来待、乃白町、玉湯町玉造、鹿島町佐陀本郷</u> 】
・ ブロック塀崩落	<u>1</u> 件	【玉湯町玉造】
・ 流水・湧水	<u>5</u> 件	【古志原、八雲町日吉、美保関町千酌、鹿島町佐陀本郷、 <u>八雲町東岩坂</u> 】
・ 路肩崩落	<u>15</u> 件	【下東川津町、馬淵町、上大野町、東忌部町、西忌部町、玉湯町林（2）、東出雲町揖屋、玉湯町玉造、玉湯町大谷、古曾志町、宍道町西来待、玉湯町湯町、宍道町佐々布、 <u>八雲町平原</u> 】
・ 土砂崩れ	7 件	【大庭町、上大野町、宍道町佐々布（2）、鹿島町上講武、玉湯町大谷、鹿島町名分】
・ 落石	<u>2</u> 件	【美保関町菅浦、 <u>鹿島町上講武</u> 】

・断水	2件	【島根町大芦、東奥谷町】
・道路破損	<u>9</u> 件	【宍道町西来待、宍道町白石（2）、 大野町（2）、 <u>八雲町平原</u> 、 <u>古志原2丁目</u> 、 <u>宍道町白石</u> 、 <u>鹿島町手結</u> 】
・河岸崩落	<u>1</u> 件	【美保関町森山】
・その他被害	<u>8</u> 件	【古志町、玉湯町玉造、 <u>鹿島町佐陀本郷</u> 、 <u>鹿島町御津</u> 、 <u>黒田町</u> 、 <u>大庭町</u> 、 <u>美保関町森山</u> 、 <u>松尾町</u> 】