

## 2024年7月9日からの大雨に係る市内の状況

【7/17 6:00現在】

※下線部は前回からの変更点

## 1. 被害状況

## ○人的被害

・なし

## ○住家被害

・床上浸水 7棟

【比津町(4)、黒田町(2)、東奥谷町】

・床下浸水 15棟【黒田町(2)、東奥谷町(2)、  
玉湯町湯町(5)、鹿島町名分、東長江町、  
春日町、朝酌町、砂子町、西川津町】

## ○非住家被害

・なし

## ○その他被害

・道路冠水 35件

【玉湯町玉造、島根町大芦、東奥谷町、  
黒田町(5)、比津町(2)、  
八束町二子、鹿島町上講武、  
八束町亀尻、玉湯町布志名、  
鹿島町恵曇(2)、八雲町熊野(2)、  
東出雲町錦新町(2)、東出雲町出雲郷、  
宍道町東来待(3)、宍道町白石、  
玉湯町湯町(2)、下東川津(2)、  
古志町、八束町波入、東出雲町意宇東、  
東出雲町揖屋、宍道町宍道、西谷町】

・河川溢水 11件

【鹿島町佐陀本郷、比津町、  
美保関町北浦、鹿島町北講武(2)、  
八雲町西岩坂、川原町、宍道町佐々布、  
鹿島町上講武、宍道町宍道、  
東出雲町下意東】

・その他溢水 18件

【鹿島町佐陀本郷(4)、鹿島町上講武、  
島根町野波、東出雲町意宇東、  
東忌部町、宍道町佐々布(2)、  
玉湯町玉造(3)、秋鹿町、

・ 法面崩落	<u>73</u> 件	<p>宍道町上来待、宍道町東来待、東出雲町須田、鹿島町御津】</p> <p>【玉湯町林（4）、東出雲町揖屋（3）、比津町（2）、矢田町、山代町、岡本町、上大野町（2）、鹿島町片句、美保関町諸喰、美保関町菅浦東忌部町（2）、東出雲町春日（2）、東出雲町上意東（2）、宍道町西来待、朝酌町（4）、玉湯町湯町、鹿島町上講武（2）、佐草町、東長江町、玉湯町玉造（2）、玉湯町大谷（6）、八雲町東岩坂、島根町大芦（2）、宍道町白石、宍道町佐々布（3）、宍道町東来待、東持田町（4）、上本庄町、宍道町上来待（2）、鹿島町佐陀宮内、鹿島町佐陀本郷、西川津町、宍道町伊志見（2）、大垣町（2）、美保関町美保関（2）、美保関町法田、美保関町千酌、東出雲町内馬、美保関町北浦、<u>美保関町下宇部尾、乃木福富町、西忌部町、玉湯町布志名</u>】</p>
・ 倒木	6件	【八雲町日吉、西忌部町、八雲町熊野、鹿島町佐陀宮内、秋鹿町、宍道町西来待】
・ その他浸水	3件	【東出雲町春日、東出雲町須田、玉湯町湯町】
・ 土砂流出	<u>33</u> 件	<p>【東長江町、玉湯町林、美保関町諸喰、菅田町、鹿島町恵曇（2）、朝酌町（2）、法吉町、鹿島町上講武（3）、黒田町、玉湯町湯町、八雲町西岩坂（2）、島根町大芦（2）、島根町野波、玉湯町布志名、秋鹿町、鹿島町手結、鹿島町片句、宍道町白石、宍道町上来待、乃白町（2）、玉湯町玉造、鹿島町佐陀本郷、山代町、<u>東出雲町揖屋、東持田町、宍道町佐々布</u>】</p>
・ ブロック塀崩落	1件	【玉湯町玉造】
・ 流水・湧水	5件	【古志原、八雲町日吉、美保関町千酌、鹿島町佐陀本郷、八雲町東岩坂】

・路肩崩落	<u>20</u> 件	【下東川津町、馬潟町、上大野町、東忌部町、西忌部町(4)、玉湯町林(2)、東出雲町揖屋(2)、玉湯町玉造、玉湯町大谷、古曾志町、宍道町西来待、玉湯町湯町、宍道町佐々布、八雲町平原、宍道町上来待】
・土砂崩れ	<u>10</u> 件	【大庭町、上大野町、宍道町佐々布(2)、鹿島町上講武、玉湯町大谷、鹿島町名分、下東川津町、美保関町千酌、東出雲町揖屋】
・落石	2件	【美保関町菅浦、鹿島町上講武】
・断水	2件	【島根町大芦、東奥谷町】
・道路破損	<u>13</u> 件	【宍道町西来待、宍道町白石(3)、大野町(2)、八雲町平原、古志原2丁目、宍道町白石、鹿島町手結、玉湯町大谷、鹿島町上講武、国屋町】
・河岸崩落	<u>6</u> 件	【美保関町森山、宍道町伊志見、東生馬町(2)、玉湯町林、玉湯町布志名】
・その他被害	10件	【古志町、玉湯町玉造、鹿島町佐陀本郷、鹿島町御津、黒田町、大庭町、美保関町森山、松尾町、西川津町、宍道町佐々布】