

## 2024年7月9日からの大雨に係る市内の状況

【7/19 6:00現在】

※下線部は前回からの変更点

## 1. 被害状況

## ○人的被害

・なし

## ○住家被害

|       |     |
|-------|-----|
| ・床上浸水 | 7棟  |
| ・床下浸水 | 16棟 |

【比津町（4）、黒田町（2）、東奥谷町】

【黒田町（2）、東奥谷町（2）、  
玉湯町湯町（5）、鹿島町名分、東長江町、  
春日町、朝酌町、砂子町、西川津町、  
八雲町西岩坂】

## ○非住家被害

・なし

## ○その他被害

|       |     |
|-------|-----|
| ・道路冠水 | 35件 |
|-------|-----|

【玉湯町玉造、島根町大芦、東奥谷町、  
黒田町（5）、比津町（2）、  
八束町二子、鹿島町上講武、  
八束町亀尻、玉湯町布志名、  
鹿島町恵曇（2）、八雲町熊野（2）、  
東出雲町錦新町（2）、東出雲町出雲郷、  
宍道町東来待（3）、宍道町白石、  
玉湯町湯町（2）、下東川津（2）、  
古志町、八束町波入、東出雲町意宇東、  
東出雲町揖屋、宍道町宍道、西谷町】

|       |            |
|-------|------------|
| ・河川溢水 | <u>12件</u> |
|-------|------------|

【鹿島町佐陀本郷、比津町、  
美保関町北浦、鹿島町北講武（2）、  
八雲町西岩坂、川原町、鹿島町上講武、  
宍道町宍道、東出雲町下意東（2）、  
下東川津町】

|        |     |
|--------|-----|
| ・その他溢水 | 20件 |
|--------|-----|

【鹿島町佐陀本郷（4）、鹿島町上講武、  
島根町野波、東出雲町意宇東、  
東忌部町、宍道町佐々布（3）、

|        |             |  |
|--------|-------------|--|
| ・法面崩落  | <u>80</u> 件 | 玉湯町玉造（3）、秋鹿町、<br>宍道町上来待、宍道町東来待、<br>東出雲町須田、鹿島町御津、大井町】<br>【玉湯町林（4）、東出雲町揖屋（3）、<br>比津町（2）、矢田町、山代町、<br>岡本町、上大野町（3）、鹿島町片句、<br>美保関町諸喰、美保関町菅浦（2）、<br>東忌部町（2）、東出雲町春日（2）、<br>東出雲町上意東（3）、宍道町西来待、<br>朝酌町（4）、玉湯町湯町、<br>鹿島町上講武（2）、佐草町、東長江町、<br>玉湯町玉造（2）、玉湯町大谷（6）、<br>八雲町東岩坂、島根町大芦（2）、<br>宍道町白石、宍道町佐々布（3）、<br>宍道町東来待、東持田町（4）、<br>上本庄町、宍道町上来待（2）、<br>鹿島町佐陀宮内、鹿島町佐陀本郷、<br>西川津町、宍道町伊志見（2）、大垣町（2）、<br>美保関町美保関（2）、美保関町法田、<br>美保関町千酌、東出雲町内馬、<br>美保関町北浦、美保関町下宇部尾、<br>乃木福富町、西忌部町（4）、玉湯町布志名、<br>大野町】 |
| ・倒木    | 7件          | 【八雲町日吉、西忌部町、八雲町熊野、<br>鹿島町佐陀宮内、秋鹿町、宍道町西来待、<br>美保関町片江】   |
| ・その他浸水 | 3件          | 【東出雲町春日、東出雲町須田、<br>玉湯町湯町】  |
| ・土砂流出  | <u>35</u> 件 | 【東長江町、玉湯町林、美保関町諸喰、<br>菅田町、鹿島町恵曇（2）、朝酌町（2）、<br>法吉町、鹿島町上講武（3）、黒田町、<br>玉湯町湯町、八雲町西岩坂（2）、<br>島根町大芦（2）、島根町野波、<br>玉湯町布志名、秋鹿町、鹿島町手結、<br>鹿島町片句、宍道町白石、宍道町上来待、<br>乃白町（2）、玉湯町玉造、鹿島町佐陀本郷、<br>山代町、東出雲町揖屋、東持田町、<br>宍道町佐々布、東出雲町上意東（2）】   |

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| ・ブロック壊崩落 | 1 件          | 【玉湯町玉造】   |
| ・流水・湧水   | 5 件          | 【古志原、八雲町日吉、美保関町千酌、鹿島町佐陀本郷、八雲町東岩坂】   |
| ・路肩崩落    | <u>2 5 件</u> | 【下東川津町、馬潟町、上大野町、東忌部町、西忌部町(4)、玉湯町林(2)、東出雲町揖屋(2)、玉湯町玉造、玉湯町大谷、古曾志町、宍道町西来待、玉湯町湯町、宍道町佐々布、八雲町平原、宍道町上来待(2)、宍道町白石、宍道町東来待、 <u>東出雲町上意東</u> 、 <u>島根町大芦</u> 】 |
| ・土砂崩れ    | 10 件         | 【大庭町、上大野町、宍道町佐々布(2)、鹿島町上講武、玉湯町大谷、鹿島町名分、下東川津町、美保関町千酌、東出雲町揖屋】   |
| ・落石      | 3 件          | 【美保関町菅浦、鹿島町上講武、 <u>東出雲町上意東</u> 】  |
| ・断水      | 2 件          | 【島根町大芦、東奥谷町】  |
| ・道路破損    | <u>1 6 件</u> | 【宍道町西来待(2)、宍道町白石(3)、大野町(2)、八雲町平原、古志原2丁目、宍道町白石、鹿島町手結、玉湯町大谷、鹿島町上講武、国屋町、宍道町佐々布、 <u>八幡町</u> 】   |
| ・河岸崩落    | <u>1 1 件</u> | 【美保関町森山、宍道町伊志見、東生馬町(2)、玉湯町林(2)、玉湯町布志名、西長江町、 <u>美保関町雲津</u> 、 <u>島根町大芦</u> 、 <u>宍道町上来待</u> 】  |
| ・その他被害   | <u>2 2 件</u> | 【古志町、玉湯町玉造、鹿島町佐陀本郷、鹿島町御津(2)、黒田町、大庭町(2)、美保関町森山、松尾町、西川津町、宍道町佐々布(3)、宍道町上来待(2)、下東川津町(2)、八雲町日吉、 <u>大垣町</u> 、 <u>秋鹿町</u> 、 <u>古志町</u> 】                 |