

## 台風第14号に係る市内の被害状況

【9/20 11:00現在】

※下線部は前回からの変更点

## ○人的被害

- ・なし

## ○住家被害

- ・なし

## ○非住家被害

- ・窓枠が外れる 1件（飛散防止対策済み） 【北堀町】
- ・看板落下 1件（落下防止対策済み） 【学園2丁目】
- ・トタン壁落下 1件（飛散防止対策済み） 【東本町】
- ・煙突の倒壊 1件（対応検討中） 【玉湯町湯町】
- ・屋根の剥離 1件 【鹿島町手結】
- ・窓ガラス、瓦破損 1件 【鹿島町手結】

## ○その他被害

- ・道路への倒木 7件（対応済7件） 【鹿島町古浦、法吉町、春日町、西持田町、美保関町諸喰、穴道町白石、島根町大芦】
- ・門扉等の倒壊 2件（バリケード設置済み） 【北田町、内中原町】
- ・バス停表示器破損 1件（応急処置済み） 【殿町】
- ・バス停破損 1件（応急処置済み） 【竹矢町】
- ・カーブミラー破損 3件（対応済3件） 【国屋町、上乃木、北田町】
- ・電線から火花 1件（中国電力㈱で対応済み） 【黒田町】
- ・窓ガラス破損 1件（松江警察署が現地確認済み） 【鹿島町古浦】
- ・電線の破損 1件 【島根町大芦】
- ・ごみ収集所の破損 1件（散乱したごみ撤去済み） 【島根町加賀】
- ・公民館敷地内看板破損 2件（対応調整中） 【堂形町、北田町】
- ・公民館点字ブロック剥離 1件（対応調整中） 【北堀町】
- ・物置の転倒 1件 【鹿島町佐陀本郷】