

修繕履歴

(単位：千円)

実施年度	大森の湯			いろり茶屋		
	年度合計	修繕内容	修繕金額	年度合計	修繕内容	修繕金額
H18	1,265	洗い場改修工事 ろ過機ろ材更新	934 331	103	外部階段手摺取付	103
H19	494	露天風呂竹垣増設	494	494	屋根修繕	494
H20	525	熱源等ポンプ修繕	525	1,260	ガスヒートポンプ定期整備	1,260
H21	1,404	脱衣室床修繕 機器整備工事	112 1,292	1,042	屋根修繕 ガス給湯器取替	494 548
H22	2,719	ガスヒートポンプ修繕 全熱交換器部品取替 石風呂建具取替	1,260 1,176 283	1,323	食器洗浄機更新 ガスヒートポンプ室外機防雪ネット取付	998 325
H23	344	温水ヒーター・貯湯槽制御機械修繕	344	101	厨房床修繕	101
H24	9,924	泉源用ポンプ修繕 和室建具新設・壁撤去 脱衣所ロッカー扉交換	8,148 1,278 498	494	ガステーブル更新	137
H25	2,031	浴場混合栓取替 ガスヒートポンプ修繕 温度制御機器修繕	817 714 500			
H26	201	熱循環用フレキ修繕	201	524	そば窯更新	524
H27	1,838	脱衣場床修繕	1,838	227	ガスヒートポンプエアコン修繕	227
H28	119	自動火災報知機・誘導灯修繕	119			
H29	814	ガスヒートポンプ電源・スターター以上修繕 檜風呂内部修繕	565 249	33,231	屋根・設備改修工事 厨房空調機取替	32,097 1,134
H30	4,211	温泉施設制御・監視装置更新 脱衣場床改修	3,174 1,037			
R1	1,717	ガスヒートエアコン修理 サウナ壁修繕 ろ過機ろ材更新	330 318 1,069	397	エアコン修繕 冷蔵庫修理	183 214
R2	2,339	ろ過ポンプ修繕 温水配管フレキ取替 浴室木製建具修繕 大浴場屋根梁補強工事	272 157 1,100 810			
R3				136	食器洗浄機修繕	136
R4				578	厨房冷凍庫更新	578
R5						
R6						