

史跡小泉八雲旧居土塀保存修理工事報告書

令和4年3月

松江市

例 言

1. 本書は、島根県松江市北堀町に所在、松江市が所有する史跡小泉八雲旧居の土塀保存修理工事の報告書である。
2. 本工事は松江市歴史まちづくり部まちづくり文化財課が主管し、同部埋蔵文化財調査室、財政部営繕課、観光振興部観光施設課並びに株式会社山陰中央新報社（指定管理者）の協力のもと、令和2・3年度の2カ年にわたり国県補助事業として実施した。
3. 工事の実施にあたっては、文化庁文化資源活用課、島根県教育庁文化財課及び松江市文化財保護審議会の指導と助言を得た。
4. 本書の作成・編集は、株式会社空間文化開発機構（大阪市中央区）に委託し、校正は松江市が担当した。

目次	1
第1章 土塀保存修理工事の概要	2
第1節 小泉八雲旧居の概要	2
第2節 土塀の保存修理工事の経緯と経過	3
第3節 工事概要	5
第2章 土塀状況調査	6
第1節 破損状況	6
第3章 設計	8
第1節 基本方針	8
第4章 土塀保存修理工事	9
第1節 仮設工事	9
第2節 解体工事	12
第3節 土工事	14
第4節 石工事	15
第5節 木工事	17
第6節 瓦葺工事	24
第7節 左官工事	26
第8節 塗装工事	31
資料編	
工事関係写真・図面・調査資料	32