

事務連絡
令和6年2月27日

各都道府県及び指定都市
都市公園管理担当課長 様

国土交通省 都市局
公園緑地・景観課 企画専門官

都市公園における安全確保について

都市公園内において、公園管理に起因すると思われる事故が発生したので、以下のとおりお知らせします。

○令和5年12月25日（月）午後3時頃、近隣公園内において11歳の男児がベンチに足をかけたところ、座板が跳ね上がり前頭部を強打し、負傷する事故が発生した。（別添1）

○令和6年2月13日（火）午後5時頃、近隣公園内において12歳の女児がベンチに足をかけたところ、座板が跳ね上がり顔面を強打し、負傷する事故が発生した。（別添2）

別添1、2の事故について、「公園施設の安全点検に係る指針（案）」では、「Ⅱ-4-1 維持管理段階（1）点検手順に従った確実な安全点検」（P17）において、「公園施設の構造や劣化などを要因とする変状及び異常の有無の発見、適切な措置による変状及び異常の除去を中心に、点検手順に従い確実に安全点検を行うものとする。」としています。

貴職におかれましては、類似事故が発生することのないよう、指針の内容を改めて確認し、より一層の安全対策に努めていただくようお願いいたします。

なお、この旨を貴管内市町村（指定都市を除く）に周知徹底されるようお願いいたします。

【事故の概要】

■発生日 令和5年12月25日(月)

■発生場所 人口約20万人以上の都市

■発生公園 近隣公園

■状況

- ・近隣公園内において11歳の男児がベンチに足をかけたところ、座板が跳ね上がり前頭部を強打し、頭部を骨折した。
- ・座板面の固定は2カ所のみで、いずれもネジが腐食し脱落していた。
- ・応急措置として、当該ベンチは使用禁止にし、同公園内のベンチについて点検を行い、増し締めを行った。
- ・本格的な措置として、ベンチの固定方法を変更し、ベンチ座面については木製から樹脂製に変更する予定。

関連写真



事故発生状況



ネジの脱落した箇所



脱落したネジ



応急措置状況

【事故の概要】

- 発生日 令和6年2月13日（火）
- 発生場所 人口約10万人以上の都市
- 発生公園 近隣公園
- 状況
 - ・近隣公園内において12歳の女兒がベンチに足をかけたところ、座板が跳ね上がり顔面を強打し、鼻を骨折する発生した。
 - ・座板面の固定は2カ所のみで、いずれも留め具が欠落していた。
 - ・応急措置として、当該ベンチは使用禁止にし、同公園内の他のベンチについて点検を行い、増し締めを行った。
 - ・本格的な措置として、同公園内の他のベンチの一部も含めて座板を取り替える予定。

関連写真



事故発生状況



事故発生状況



留め具が欠落した座板の状況



応急措置状況