

# 園児の移動経路の対策箇所一覧表

R4.3月末時点

園名	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
しらゆり千鳥保育園	市道北田大手前線	松江市北田町27普門院前道路	交通量が多いが歩道がなく、白線があるが所々消えている。	路側帯のカラー舗装化	松江市	対策完了済み
しらゆり千鳥保育園	市道北田大手前線	松江市北田町27普門院前道路	交通量が多いが歩道がなく、白線があるが所々消えている。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
しらゆり千鳥保育園	市道北田大手前線	松江市北田町27普門院橋	交通量が多いが歩道がなく、白線があるが所々消えている。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	松江市	対策完了済み
たまちこども園	市道北部区画2号線・市道北部区画3号線	松江市学園南1丁目 松江市上下水道局前	ガードレールがない箇所がある。	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	松江市	対策完了済み
母衣幼稚園	市道上追子笠無線	松江市学園南2丁目総合体育館前交差点	(北公園園外保育)道路の幅は、広い。歩道もあるがコンビニへの出入りがあり、危険。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
あおぞら保育園	市道北部区画48号線	松江市学園二丁目7番10号 保育園前	保育園前 車道と歩道の区別がない 車の往来が多い	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
あおぞら保育園	市道北部区画48号線 外1線	松江市学園二丁目 なかじま耳鼻科横	横断時 注意が必要	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
あおぞら保育園	市道北部区画48号線	松江市学園二丁目 イオン駐車場北側入り口	保育園前 車道と歩道の区別がない 車の往来が多い	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
あおぞら保育園	市道北部区画55号線	松江市学園二丁目 菅田公園西側入口	道路が屈折しており見通しが悪い	交差点等のカラー舗装化	松江市	対策完了済み
笑笑保育所	市道菅田北稜線	ビジネスパーク内の道路横歩道	歩道に植木などがあるところとないところがあり、ないところ	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
ニチイキッズ楽山保育園	市道北部区画95号線	松江市西川津町のセブンイレブン角の交差点	左折する車に出くわす。歩道に入るまで、道がガタガタしていて散歩車がスムーズに入れない。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
川津幼稚園	国道431号	松江市西川津町の川津公民館前横断歩道	左折する車に出くわす。歩道に入るまで、道がガタガタしていて散歩車がスムーズに入れない。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
しらゆり第2保育園	市道東持田坂本線	持田小学校校庭付近 歩道	ガードレールの端から空間があって落ちそうな部分がある	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	松江市	対策完了済み
しらゆり第2保育園	市道東持田坂本線	持田小学校校庭付近 歩道	ガードレールの端から空間があって落ちそうな部分がある	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	松江市	対策完了済み
持田幼稚園	市道坂本西持田線	松江市東持田町 まつしま脳神経内科クリニック前の横断歩道	横断歩道が南北1か所のみあり、東西にはない。	路側帯のカラー舗装化	松江市	対策完了済み
城北幼稚園	市道淞北奥谷線	松江市東奥谷町から奥谷町に抜ける市道	時間帯で一方通行になり交通量は少ないが、道幅がかなり狭い。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
しらとり保育所	市道図書館西通り線 外2線	松江市内中原町の交差点 堀川稲荷橋西側	4方向からの道路が交差しており、見通しが悪く横断しにくい。	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	松江市	対策完了済み
しらとり保育所	市道内中原10号線	松江市内中原町の道路 しらとり保育所東側道路	側溝の蓋の間が空いているため道路側にはみ出して歩く。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
城西幼稚園	市道北松江西生馬線 外1線	幼稚園東側交差点	交通量が多い。歩道もなく、横断する際の退避場所もない。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
キッズいちばた	市道千鳥16号線 外県道	松江市中原町49 一畑電鉄と合銀の間の交差点	歩道に信号がなく、また車道と歩道の区別がつけにくい。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
みずうみ保育園	市道智者ヶ池東生馬線	松江市西法吉町 コープハロー前の道路	曲がり角の見通しが悪い。歩道が狭くて危険	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
みずうみ第2保育園	市道鷲谷線	保育園前の横断歩道を渡るまでの道路(400メートル)	横断歩道が少なく、かなり遠回りをする	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
松江北ひまわり保育園	市道川ノ下横枕線	松江市春日町高梨眼科付近	歩道はあるが、狭い。歩道にも斜面が多い。	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	松江市	対策完了済み
古江幼稚園	市道古曾志牛切線	松江市古曾志町 古江幼稚園から西谷町方面に北進する道路	歩道や路側帯がない上、側溝の幅が広く深い。	路側帯のカラー舗装化	松江市	対策完了済み
秋鹿幼稚園	市道岡本本宮線	松江市岡本町 あいかの里付近の交差点	交差点がカーブしているので見えづらい	交差点等のカラー舗装化	松江市	対策完了済み
本庄幼稚園	市道本庄川部線	松江市邑生町 国道431につながる横道	見通しは割と良いが、歩行者が歩く幅が狭い。路側帯やガードレールはないので、細心の注意が必要である。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み

# 園児の移動経路の対策箇所一覧表

R4.3月末時点

園名	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
松江ナザレン保育園	市道朝日町南線	松江市東朝日町93	園を出て目の前の道路に歩道が無く、狭い。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
松江ナザレン保育園	市道天神川北1号線 外1線	天神川沿い	柵など無し。車も通る。	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	松江市	対策完了済み
松原保育園	市道松原線	松江市松原保育園前北側道路	車道が狭い。9号線から左折にショートカットに使われるため、スピードが出ていて危険。	道路反射鏡の設置	松江市	対策完了済み
みつき保育園	市道西津田岡住宅通線	松江市西津田七丁目サーバスマンション前道路	道路幅が広い。生協病院方面からの直進車、保育園方面からの右折(左折)車に要注意。	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	松江市	対策完了済み
みどり保育所	市道王子坂競馬場線	上乃木一丁目井谷賀造園とラパンの間の道	道が狭く歩道無し、交通量が多い	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	松江市	対策完了済み
雑賀幼稚園	国道9号 外市道	松江市雑賀町9号線の交差点	交通量が多く、国道なので車がかなりスピードを出している。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
愛恵保育園	市道西津田馬湯港線 外1線	JR線堂の前踏切りの横断歩道	車の往来が激しい(通学路につき歩道帯設置)	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
愛恵保育園	市道堂前鷹日神社線	国道9号線堂の前信号の横断歩道・南に続く道路	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない(フタ無溝)	車道分離標(ラバーボールの設置)	松江市	対策完了済み
愛恵保育園	市道堂前鷹日神社線	国道9号線堂の前信号の横断歩道・南に続く道路	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない(フタ無溝)	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	松江市	対策完了済み
津田幼稚園	市道西津田岡住宅通線	松江市西津田町の第四中学校方面に向かう道路	歩道の区分はあるが、道路がとても狭く、車の往来がある際は危険である。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
こばと保育園	市道古志原八雲台線	松江市上乃木10丁目246号線から八雲台へ入る道	交通量が多いが、歩道がない	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	松江市	対策完了済み
こばと保育園	市道香ノ木西1号線	松江市上乃木8丁目こばと保育園横の溝	深さがあるにも関わらず、柵などがない	車道分離標(ラバーボールの設置)	松江市	対策完了済み
運動公園前保育所 チャイルド	市道乃木区画47号線 外2線	松江市上乃木9丁目18付近の道路	溝蓋が外れている(はまらない)	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
運動公園前保育所 チャイルド	市道矢ノ原八雲台線	松江市上乃木8丁目14付近の南高校グラウンド周辺道路	長い距離蓋なしで溝がある(車きたら溝側によるので怖い)	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	松江市	対策完了済み
運動公園前保育所 チャイルド	市道矢ノ原八雲台線	松江市上乃木8丁目12付近道路	溝手前(視界悪く、ミラーはあるが車多く怖い)	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	松江市	対策完了済み
運動公園前保育所 チャイルド	市道矢ノ原八雲台線	松江市上乃木8丁目12付近道路	溝手前(スピード左折してくるので怖い)	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	松江市	対策完了済み
運動公園前保育所 チャイルド	市道運動公園北線	松江市上乃木9丁目26付近の池田クリニックとローソンの間の道路	溝蓋が壊れている(2箇所)	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
古志原幼稚園	市道工業高校東1号線	松江市古志原4丁目 工業高校横	フェンス老朽化のため、倒れる危険性あり	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
しらゆり第3保育園	市道矢田山代線	松江市矢田町しらゆり第3保育園前横断歩道	歩道はあるが、大型トラックなど交通量が多い。	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	松江市	対策完了済み
しらゆり第3保育園	市道矢田山代線	松江市矢田町バイパス下横断歩道	歩道はあるが、大型トラックなど交通量が多い。車のスピードも出ている。	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	松江市	対策完了済み
しらゆり第3保育園	市道松江道路側道北線	松江市矢田町9号線側道青葉台入り口左折カーブ	歩道がなくなる。青葉台から降りてくる車、側道から青葉台に左折する車に注意する。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
わかたけ保育園	市道灘分山本大門線	灘分公園(通称みどり公園)	県道を通って行く場合、深さ1メートル幅1メートルの側溝に蓋のないところが、数百メートルにわたってあり非常に危ない。	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	松江市	対策完了済み
竹矢幼稚園	市道的場池1号線	八幡町迎接寺、的場池付近の小さな三差路	迎接寺の前を通り的場池の歩道に出る時右の道が見えにくい	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	松江市	対策完了済み
袖師保育所	市道卸団地16号線	ライフ前	歩道と車道の区別がない	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	松江市	対策完了済み
袖師保育所	市道卸団地5号線	ホームランドーム横	歩道と車道の区別がない、溝蓋の穴に子どもの足がはまる	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
幼稚園のぎ	市道浜乃木乃木福富区画中央線	田和山町113付近	歩道の街路樹の根っこが隆起してでこぼこしており転倒の危険がある。自転車も転倒し通園児にぶつかると怖い。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み

# 園児の移動経路の対策箇所一覧表

R4.3月末時点

園名	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
のぎこども園	市道福富団地1号線・市道福富団地2号線	松江市乃木福富町福富団地内の道路	歩道の幅が狭く、場所によってはごみ箱や個人宅の植木等が置いてあり、歩道が通行不可。	占用物件の適正化	松江市	対策内容調整中
のぎこども園	市道福富団地1号線・市道福富団地2号線	松江市乃木福富町福富団地内の道路	歩道の幅が狭く、場所によってはごみ箱や個人宅の植木等が置いてあり、歩道が通行不可。	草刈り、除草対策	松江市	対策完了済み
ふたば第3こども園	市道乃木区画11号線	人形のはなふさ～サーパス上乃木～宇賀公園	交通量が多いにもかかわらず、車道と歩道の区別がない	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
なの花保育園のぎ	市道嫁島公園線	上乃木3丁目へ向かう 三居川沿いの歩道	フェンスが細く間隔が広いことにより、子どもが落ちる危険あり	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	松江市	対策完了済み
なの花保育園のぎ	市道学校田和線	浜乃木6丁目 たがしらレディースクリニック付近	溝のふたがない。電柱の境目等、子どもが落ちる危険あり	車道分離柵(ラバーボールの設置)	松江市	対策完了済み
松江南ひまわり保育園	市道松江道路側道南線	松江市上乃木9丁目ローソン前交差点	双方から車が出入りし、通学の自転車の学生も多くガードレールもない。	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)	松江市	対策完了済み
松江南ひまわり保育園	市道嫁島公園線・市道運動公園北線	松江市上乃木9丁目ディオ横交差点	信号はあるが無理な右折をする車が多い。以前にも危険な場面あり。	植栽の剪定	松江市	対策完了済み
なの花保育園	市道黒田畦学校線	松江市大庭町1074 大庭小学校 体育館裏通学路	カーブで見通しが悪い。両側通行するには道幅が狭く、ガードレール側は草が茂り、白線内側に歩道を確保することが難しい。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
なの花保育園	市道黒田畦学校線	松江市大庭町1074 大庭小学校 体育館裏通学路	カーブで見通しが悪い。両側通行するには道幅が狭く、ガードレール側は草が茂り、白線内側に歩道を確保することが難しい。	草刈り、除草対策	松江市	対策完了済み
なの花保育園	市道黒田畦学校線	松江市大庭町808-1 大庭幼稚園横 丁字路	直進車は一時停止をしないことが多い。路肩の側溝の蓋に隙間があり、子どもの足では嵌る恐れがある。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
シオンこひつじ保育園	市道中ノ島下ノ原線	保育園前道路～ひより前	ひより前に送迎用駐車場があるが、そこまでの道に横断歩道がない。道幅が狭く、カーブもあるため、見通しが悪いが、スピードを落とさない車も多く危険である。	道路反射鏡の設置	松江市	対策完了済み
大庭幼稚園	市道向山大石池線	幼稚園前の歩道	歩道の幅が狭い	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	松江市	対策完了済み
やくも保育園 ひよし保育園	市道日吉団地中央線	松江市八雲町東岩坂6-1付近交差点	横断歩道で待つ場所が狭い。車の出入りが頻繁で、車が止まる印もない。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
たけかや保育園	市道東本郷線	八雲町東岩坂393-1 保育園付近の道路	道路の切れ目に穴が開いている。段差がある。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
たけかや保育園	市道安田折原線	八雲町東岩坂393-1 保育園付近の道路	車の通りが多く、道路も狭い。スピードを出してカーブを曲がってくる	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
たけかや保育園	市道安田折原線	八雲町東岩坂393-1 保育園付近の道路	車の通りが多く、道路も狭い。スピードを出してカーブを曲がってくる	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	松江市	対策完了済み
湯町保育園	市道湯町玉造線	松江市玉湯町湯町 湯町保育所前道路	保育園側の歩道が狭い	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	松江市	対策完了済み
しんじ保育園	市道宍道野原5号線	松江市宍道町宍道しんじ学園台地から宍道駅に向かう道路	宍道駅に向かう道路が狭く、歩道も無いので車とすれ違う時が危ない。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	松江市	対策完了済み
しんじ保育園	市道宍道野原5号線	松江市宍道町宍道しんじ学園台地から宍道駅に向かう道路	宍道駅に向かう道路が狭く、歩道も無いので車とすれ違う時が危ない。	路側帯のカラー舗装化	松江市	対策完了済み
出雲郷保育園 出雲郷幼稚園	市道須田川東堤防線	老人ホーム東寿苑付近	歩道緒・白線がない。車の通りはあまり多くない。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み
出雲郷保育園 出雲郷幼稚園	市道竹ノ花線	意宇南6丁目付近	歩道が狭い。草が茂っていて段差が分かりづらい。	草刈り、除草対策	松江市	対策完了済み
錦新町保育園	市道出雲郷東灘24号線	錦新町保育園前道路	園前の道路で白線が消えている。	路面標示、外側線の引き直し	松江市	対策完了済み