

走行レーン

大橋南詰～寺町間
(stic付近)

松江市寺町

資料 4 - ②

▲改善前写真 Before

▲改善後写真 After

交差点前後の舗装改良済み

走行レーン

県民会館北側歩道

松江市殿町

資料 4 - ③

▲改善前写真 Before

▲改善後写真 After

歩道の改良、照明の設置済み

走行レーン

イオン～朝日橋間

松江市東朝日町

資料 4 - ⑪

▲改善前写真 Before

▲改善後写真 After

凹凸部の部分補修済み

走行レーン

茶山バス停付近 (西進)

松江市上乃木 9 丁目

資料 4 - ⑫

▲改善前写真 Before

▲改善後写真 After

舗装改良済み

走行レーン

古志原～上口バス停間

松江市古志原 5 丁目

資料 4 - ⑬

▲改善前写真 Before

▲改善後写真 After

道路改良までの補修修繕済み

走行レーン

法吉小学校前付近

松江市比津町

資料 4 - ⑰

▲改善前写真 Before

▲改善後写真 After

舗装改良済み

走行レーン 西原～小泉八雲記念館前 松江市奥谷町 資料4-22	 ▲改善前写真Before	走行レーン 福富橋付近 (県道24から右折) 松江市乃木福富町 資料4-24	 ▲改善前写真Before	走行レーン 乃白橋橋梁 松江市乃白町 資料4-27	 ▲改善前写真Before
 ▲改善後写真After 舗装改良済み	 ▲改善後写真After 舗装改良済み	 ▲改善後写真After 舗装改良済み	 ▲改善後写真After 舗装改良済み	 ▲改善後写真After 段差部の改良済み	 ▲改善後写真After 段差部の改良済み

参考：現地調査（7月13日）の様子

 交通局出発前の様子 ※報道2社同行	 松江駅での現地調査の様子	 旅客横断の現状 ※滞在時間内に複数横断を確認	 重傷事故発生地点の安全確認 ※横断歩道の白線引き直し要望 ※カーブミラーの設置要望
---	---	---	---