

改善済み箇所の現況について

過去の改善要望箇所

古志原 2 丁目
(資料 4 走行レーン関係-①)
ウェルネス古志原店付
近 (北進)



Before



After

南田町・学園南 2 丁目
(資料 4 走行レーン関係-⑩)
昭和橋付近



Before



After

東津田町
(資料 4 走行レーン関係-⑮)
鷹日神社前(だんだん大
橋下) バス停



Before



After

矢田町
(資料 4 バス停の構造-②)
矢田バス停 (東進)



Before



After

魚町
(資料 4 走行レーン関係-⑨)
魚町～大橋南詰バス停



Before



After

春日町・奥谷町
(資料 4 バス停の構造-⑩)
春日南～西原



Before



After